



М. В. РЖДАЮ

директор

Ващилина / Т.В. Ващилина/

"27" марта 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 2 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1.

1.2. Адрес объекта: 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 45 а

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 7938,7 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да); 17995,10 кв. м

1.4. Год постройки здания 1995, последнего капитального ремонта - не проводился

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в июне 2018 г., капитального - по мере финансирования.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 (МБОУ СОШ № 1).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): индекс 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 45а

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.

1.9. Форма собственности - муниципальная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Управление образования Администрации города Эссентуки

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: индекс 357625,

Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Пятигорская 112 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности - образование

2.2. Виды оказываемых услуг: образовательная деятельность.

2.3. Форма оказания услуг: на дому, дистанционно, в учреждении.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту - дети

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

2.6. Плановая мощность: 1206 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
пассажирский маршрутный транспорт №,21,16,18 до остановки «Ветеран». От остановки 200 метров до учреждения.

3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
тротуарная дорожка, дорога с пешеходным переходом.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" Доступность всех зон и помещений - универсальная

"Б" Доступны специально выделенные участки и помещения

"ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

"ВНД" Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О)

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:
 Доступность к объекту условная.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждается в ремонте
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП;

4.2. Период проведения работ в зависимости от размера финансирования в каникулярное время в рамках исполнения планирования по сметной документации находящейся в разработке.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ - полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - по окончанию ремонтных работ

4.4. Для принятия решения требуется согласование на комиссии по обследованию здания.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации — будет размещена на сайте учреждения.

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 27" марта 2018 г.
2. Акта обследования объекта: N акта 2 от " 27 " марта 2018 г.
3. Решения Комиссии 28 от " 27 " _марта_ 2018 г.

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

N п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1, 1а	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	2, 2а	Не нуждаются в ремонте	все	индивидуальное решение с ТСР	
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	3	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	
1.4	Пандус (наружный)	есть	1	4	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
1.5	Автостоянка и парковка	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние	Приложение	Рекомендации по
--------------------------	-----------	------------	-----------------

функциональной зоны	доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Территории, прилегающей к зданию	ДЧ-И (О)	1	1, 1а , 2, 2 а	Текущий ремонт

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Территория прилегающая к зданию доступна частично. Требуется текущий ремонт

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2
от "27" _марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	3	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть	2	4	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2	5	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	2	5	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	67	6	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧ-И (О)	2, 67	3-6	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Вход в здание доступен частично избирательно инвалидам (О). Требуется текущий ремонт.

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "27" _марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3,28,29,35,3637,64,63,49,62,69,85,77105,104,102,97,23,141,142,133,166,167,180,161,171,172,182,183,175	7	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	23,23а,86,87,88,89,148,149,150,151,190-193,	8	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт

3.3	Ландус (внутри здания)	нет						
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть	1-158	9	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3,86,89,148,151,,190,193,36	10	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (0)	3,28,29,35,3637,64,63,49,62,69,85,77105,104,102,97,23,141,142,133,166,167,180,161,171,172,182,1	7-10	Текущий ремонт
--	----------	---	------	----------------

		83,17 5, 23,23 а,86, 87,88 ,89,1 48,14 9,150 ,151, 190- 193, 3,86, 89,,1 48,15 1,,19 0,193 ,36		
--	--	--	--	--

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично инвалидам категории (О). Требуется текущий ремонт

Приложение 4(Г)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1. 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	30-34,42-45,47-4850,57,58,70-7678,80,92-96,103,107-110,132,134-136,143-147,152-159,184-189,,174,176,177	11	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	173,169,114-131	12,12а	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	6	13	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с	Текущий ремонт

							нормами СНиП	
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О)	30- 34,42 - 45,47 - 4850, 57,58 ,70- 7678, 80,92 - 96,10 3,107 - 110,1 32,13 4- 136,1 43- 147,1 52- 159,1 84- 189,, 174,1 76,17 7, 173,1 69,11 4- 131,6	11- 13,1 2а,1 3	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно

полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны частично инвалидам категории (О). Требуется текущий ремонт

Приложение 4(II)
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
N 2_
от "27" марта 2018г.

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	есть	46,50	14,14а	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведение в соответствии с нормами СНиП	Текущий ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II - места приложения труда	ДЧ-И (О)	46,5	14,14а	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация

альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Зоны целевого назначения здания доступны частично инвалидам категории (О). Требуется текущий ремонт

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1. 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	38-41,81,82,60,61,98-101,162,163,178-181,117	15,15а	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий и капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	есть	118	16	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий и капитальный ремонт
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	22,22а	17	Не соответствует нормам СНиП	все	Приведены в соответствии с нормами СНиП	Текущий и капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенических		38-	15-	Текущий и

помещений	ДЧ-И (О)	41,81 ,82,6 0,61, 98- 101,1 62,16 3,178 - 181,1 17, 22,22 а,118	17,1 5а	капитальный ремонт
-----------	----------	--	------------	--------------------

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В санитарно-гигиенических помещениях доступность частично-избирательная для инвалидов категории (О) Требуется текущий и капитальный ремонт

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ
№ 2
от "27" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 1. 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г.
Ессентуки, ул. Вокзальная, 45 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	3, 28, 29, 35, 36, 37, 64, 63, 49, 62, 69, 85, 71, 105, 104, 102, 97, 23, 141, 142, 133, 166, 167, 180, 161, 171, 172, 182, 183, 175	18	Увеличение средств	все	индивидуальное решение с ТСР	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	есть	61	19	Увеличение средств	все	индивидуальное решение с ТСР	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие средств	все	индивидуальное решение с ТСР	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДЧ-И (О)	3,28,29,35,3637,64,63,49,62,69,85,77105,104,102,97,23,141,142,133,166,167,180,161,171,172,182,183,175,61	18,19	индивидуальное решение с ТСР

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: В системы информации на объекте доступность частично-избирательная для инвалидов категории (О) Требуется текущий и капитальный ремонт

опорно-двигательного аппарата;

2.6. Плановая мощность: 1206 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом пассажирский маршрутный транспорт № 21,16,18 до остановки «Ветеран». От остановки 200 метров до учреждения.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: тротуарная дорожка.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м

3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

<*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

"А" Доступность всех зон и помещений - универсальная

"Б" Доступны специально выделенные участки и помещения

"ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

"ВНД" Не организована доступность

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов <u><*></u>	Приложение	
			N на плане	N фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(О)	1	1,1а,2, 2а,
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(О)	2,67	3-6
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(О)	3,28, 29,35 ,3637 ,64,6 3,49, 62,69 ,85,7 7105, 104,1 02,97 ,23,1 41,14 2,133 ,166, 167,1 80,16 1,171 ,172, 182,1 83,17 5, 23,23 а,86,8 7,88, 89,14 8,149 ,150, 151,1 90-	7-10

			193, 3,86, 89,,1 48,15 1,,19 0,193 ,36	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(О)	30- 34,42 - 45,47 - 4850, 57,58 ,70- 7678, 80,92 - 96,10 3,107 - 110,1 32,13 4- 136,1 43- 147,1 52- 159,1 84- 189,, 174,1 76,17 7, 173,1 69,11 4- 131,6 ,46,5 0	11- 13,12a, 13,14,1 4a
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(О)	38- 41,81 ,82,6	15- 17,15a

			0,61, 98- 101,1 62,16 3,178 - 181,1 17, 22,22 а,118	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(О)	3,28, 29,35 ,3637 ,64,6 3,49, 62,69 ,85,7 7105, 104,1 02,97 ,23,1 41,14 2,133 ,166, 167,1 80,16 1,171 ,172, 182,1 83,17 5,18	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О)	1	20,20а

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Доступность к объекту частичная для инвалидов категории (О). Требуется текущий и капитальный ремонт.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный и текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

<*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ в зависимости от финансирования в каникулярное время. в рамках исполнения планирования по сметной документации находящейся в разработке.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полная доступность

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) по окончании ремонтных работ.

4.4. Для принятия решения требуется:

4.4.1. Согласование на комиссии по обследованию здания.

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры, согласование с проектной организацией ОКС.

4.4.3. Техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации.

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией -да.

4.4.5. Согласование с общественными организациями инвалидов - нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности: не имеется

4.4.6. Наименование документа и выдавшей его организации, дата,прилагается: не прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: будет размещена на сайте учреждения.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на **2** л.
2. Входа (входов) в здание на **2** л.
3. Путей движения в здании на **3** л.
4. Зоны целевого назначения объекта на **6** л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на **2** л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на **2** л.

Результаты фотофиксации на объекте _____ на **26** л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на **5** л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Председатель

комиссии Ващилина Т.В. _____

директор

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы Панкратова С.И. _____

заместитель директора по АХР

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Полтораки А.Ю. _____

заместитель директора по УВР

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Силкина Т.Ю. _____

учитель ритмики

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Митрофанова В.В. _____

учитель начальных классов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Решение согласовано "27" марта 2018 г.

(протокол N 28 от 27 марта 2018 г.)

Комиссией (название) по составлению паспортов доступности МБОУ СОШ№1



УТВЕРЖДАЮ

Директор

Ващилина /Т.В. Ващилина/

"27" марта 2018 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта __Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1.
- 1.2. Адрес объекта 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 45 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание ___3___ этажей, 7938,7 кв. м
-наличие прилегающего земельного участка (да); 17995,10 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1995 г., последнего капитального ремонта не проводилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего в июне 2018 г., капитального - по мере финансированию.
- Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1_(МБОУ СОШ № 1) _
- 1.7. Юридический адрес учреждения 357600, Российская Федерация, Ставропольский край, г. Эссентуки, ул. Вокзальная, 45 а
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация Управление образования администрации города Эссентуки
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: индекс 357625, Российская Федерация, Ставропольский край, ул. Пятигорская, 112 а

2. Характеристика деятельности
организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг образовательная деятельность.

- 2.3. Форма оказания услуг: на дому, дистанционно, в учреждении.
 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: - дети.
 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
 2.6. Плановая мощность: 1206 человек
 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида - да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
 пассажирский маршрутный транспорт № 21,16,18 до остановки «Ветеран». От остановки 200 метров до учреждения.
 3.2. Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: тротуарная дорожка.
 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 200м
 3.2.2. Время движения (пешком) 5 мин.
 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да
 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;
 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: визуальная;
 3.2.6. Перепады высоты на пути: нет
 3.2.7. Их обустройство для инвалидов на коляске: нет
 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <*> с учетом [СП 35-101-2001](#)

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

 <*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

- "А" Доступность всех зон и помещений - универсальная
 "Б" Доступны специально выделенные участки и помещения
 "ДУ" Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
 "ВНД" Не организована доступность

4. Управленческое решение
 (предложения по адаптации основных
 структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт текущий
2	Вход (входы) в здание	ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	не нуждается в ремонте
8	Все зоны и участки	ремонт текущий

 <*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации паспорт будет размещен на сайте учреждения

